[120V3] LVT PUHASTAMINE

Niiske pühkimise vahendid
Painduv mopp, eelistatult ühekordsete, antistaatiliste ja/või eelimmutatud lappidega

Masinpuhastuse seadmed
Põrandapesumasin, rotocleaner või üheharjaline masin



Masinpuhastuse ketas
3M-i või samaväärsed värvilised kettad

Käsipesuvahendid
Ühekordne mikrokiudmopp või lapp

Aurupuhastusseade
Järgige seadme tootja soovitusi

Punane ristkülikukujuline või melamiinist padi
Kasutada hoidikuga või ilma

⚠ Klikkühendusega, eemaldatavate ja vabalt paigaldatavate toodete puhul ei tohi puhastuslahusel pinnal seista lasta.

	Kasutatavad vahendid	Puhastusained	Puhastusmeetodid
Esmapuhastus **Masinpuhastus**		Leeliseline puhastusaine	• Niiske pühkimine • Masinpesu 150-300 p/min (vee eemaldamisega)
Regulaarne puhastus **Käsitsi puhastamine**		Neutraalne puhastusaine	• Niiske pühkimine • Käsipesu lapikmopiga; vajadusel loputamine
		Vesi (puhastusaineta)	• Niiske pühkimine • Käsipesu lapikmopi ja mikrokiuga
VÕI			
Masinpuhastus		Neutraalne puhastusaine või vesi (puhastusaineta)	• Niiske pühkimine • Masinpesu 150-300 p/min (vee eemaldamisega)
			• Aurupuhastus
Süvapuhastus **Käsitsi puhastamine**		Leeliseline puhastusaine	• Niiske pühkimine • Käsipesu punase ristkülikukujulise padjaga • Veega loputamine
		Vesi (või neutraalne puhastusaine)	• Niiske pühkimine • Käsipesu melamiinist ristkülikukujulise padjaga • Vajadusel loputamine
VÕI			
Masinpuhastus		Leeliseline puhastusaine	• Niiske pühkimine • Masinpesu 150-300 p/min (vee eemaldamisega)
		Vesi (või neutraalne puhastusaine)	• Niiske pühkimine • Masinpesu melamiinpadjaga 150-300 p/min (vee eemaldamisega)

Puhastuskava tuleb kohandada kasutuskoormuse ja ruumi asukoha järgi.

PUHASTUSAINETE NÄITED (* neutraalne / ** leeliseline)

jpe • oktoober 2025

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397

PLEKKIDE EEMALDAMINE

ETTEVAATUSABINÕUD KASUTAMISEL



- Ärge kasutage abrasiivseid kettaid ega võtteid, mis võivad pinnatöötlust kahjustada (abrasiivsed tooted, lahustid jne).
- Ärge kasutage toolide ega muu mööbli jalgadel kummist otsakuid. Kasutage PVC- või polüetüleenotsakuid.

PLEKKIDE EEMALDAMINE TÖÖDE AJAL

VÄRVIPLEKKIDE EEMALDAMINE

- Ärge kasutage abrasiivseid puhastustarvikuid (nt Scotch Brite, küürimispadjad, terasvill).
- Kui värvilahusti on teada, kasutage seda. Muul juhul proovige Essence C-d või lakibensiini (White Spirit) enne tugevamat lahustit, nt Taraclean spreid. Raskesti eemalduvat plekki ärge jõuga töödelge.
- Pärast lahusti kasutamist pühkige ja loputage põrand hoolikalt.

Kuivanud värvitilgad

Kui värv on pinnale kuivanud tilgana, võib külmutussprei anda väga hea tulemuse. Seda saab puhastusainete tootjatelt või apteekidest.

Liimijäljed

- **Värsked akrüülliimi jäljed (< 1 kuu)**
  Kandke peale puhastusainega vesilahus, laske toimida, puhastage masinaga ja loputage põrand.

- **Kuivanud akrüülliimi jäljed (> 1 kuu)**
  Kasutage Essence C-d või lakibensiini (White Spirit). Seejärel pühkige ja loputage põrand hoolikalt.

- **Lahustipõhise liimi jäljed**
  Kasutage tugevat lahustit (nt Taraclean sprei), kuid raskesti eemalduvaid liimijälgi ärge jõuga töödelge. Nii võib juhtuda lahustikindlate ristseotud liimide puhul.

NÕUANDED PLEKKIDE EEMALDAMISEKS

Rooste

Kandke peale rooste-eemaldit või oblikhapet. Loputage hoolikalt.

Toidurasv / värv / pastapliiats / viltpliiats / tugev rasv (tõrv)

Kasutage lahustit, nt Essence C või lakibensiini (White Spirit). Hõõruge lahjendamata vahendiga ja loputage rohke veega.

Kummi- ja jalatsijäljed

Kandke jalatsijälgedele leeliselist puhastusainet (nt Dynatech Trophy). Laske 5 minutit toimida ja hõõruge.

Närimiskumm

Kõvendage närimiskumm külmutusspreiga ja eemaldage plastspaatliga. Külmutusspreid saab puhastusainete tootjatelt või apteekidest.

jpe • oktoober 2025

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397