Puhastus- ja hooldusjuhend

2019

Stella, Spark, Cloud, Terra, Force

X-Treme PINNAGA HETEROGEENNE PVC

Tänapäevane koristus vähendab märgpuhastust ja eelistab kuivemaid puhastusviise: tsentraalselt pestavaid eelniisutatud moppe ning sobivaid puhastusmasinaid. Nii on koristajal lihtsam töötada, puhastus on tõhusam ja keskkonnakoormus väiksem. Kulub vähem puhastuskemikaale ja puhast vett.
Need võtted tagavad ühtlase kvaliteediga parema tulemuse. X-treme Performance pinnakaitse põhineb alumiiniumoksiidiga tugevdatud, valguse toimel ristseotud PUR-kattel. See tagab väga hea kulumiskindluse ja lihtsa, väikeste kuludega hoolduse: kogu kasutusea jooksul ei ole vaja vahatamist ega poleerimisvahendeid.

EHITUSJÄRGNE ESMAPUHASTUS


• Kaitske põrandat ehitustööde ajal paksu paberi, puitkiudplaadi või muu sarnase materjaliga. Teibi eemaldamisel tõmmake seda ettevaatlikult tagasi, mitte otse põrandast üles.

• Enne uue põrandakatte kasutuselevõttu on soovitatav teha esmapuhastus. Kergelt määrdunud põrandalt eemaldage lahtine mustus ja ehitustolm tolmuimeja, harja või niiske mopiga. Suurtel pindadel on tõhus harjade või valge/kollase padjaga põrandapesu-kuivatusmasin. Ehitustolmu eemaldamiseks kasutage madala pH-ga (3–5) puhastusainet.

ENNETAV HOOLDUS PUHTAMA KESKKONNA HEAKS

• Kasutage sissepääsualal sobiva suurusega porimatte. Umbes 80% põrandalt eemaldatavast mustusest tuuakse sisse väljast. Tõhusa ja õigesti mõõdistatud porimatisüsteemiga saab sellest kuni 90% kinni pidada. Mida vähem mustust sisse tuleb, seda väiksem on hooldusvajadus.

Sissepääs peab koosnema kolmest tsoonist:
• Esimene tsoon on täielikult katuse all ilmastiku eest kaitstud ning mõeldud jämeda mustuse eemaldamiseks ja jalanõudelt maha trampimiseks.
• Teises tsoonis eemaldatakse mustus kuivatades.
• Kolmas tsoon asub ukse seespool. Seal peavad olema lahtised pestavad tekstiilmatid, mis imavad jalanõudelt viimase niiskuse. Kokku peab sissepääsuala olema nii pikk, et sellel tehakse kaheksa sammu.



ÜLDISED SOOVITUSED

• Lahustid kahjustavad elastseid põrandakatteid.
• Pühkige mahaläinud õli kohe ära, sest see võib pinda kahjustada.
• Mustad kummirattad ja kummijalad võivad põhjustada värvimuutusi.
• Kõigi toolijalgade all peavad olema kaitseotsikud.
• Heledad toonid vajavad sagedamat puhastamist.

Kahtluste või täpsustuste korral pöörduge lisateabe saamiseks kohaliku Tarketti esindaja poole.

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397

PUHASTUS



• Igapäevane puhastus: kuiv või niiske moppimine või tolmuimeja. Niiske moppimise järel ei tohi põrandale jääda vett ega veekihti. Põrand peab olema peaaegu kuiv 15–20 sekundi jooksul.



• Masinpuhastus: puhastage õrnalt põrandapesu-kuivatusmasinaga, väikese kuni keskmise kiirusega 165–550 p/min. Enamasti sobib punane padi. Vajaduse korral tehke pihustuspuhastus: pärast kuivmoppimist kasutage neutraalset puhastusainet ja punast patja, kiirusel 165–330 p/min.



• Puhastusained: kasutage neutraalset põrandapuhastusainet. Märgruumides võib lubja- ja seebijääkide eemaldamiseks olla aeg-ajalt vaja happelist puhastusainet pH 3–5; orgaanilise mustuse eemaldamiseks leeliselist puhastusainet pH 9–11. Tähelepanu! Järgige alati täpselt doseerimisjuhiseid.

Valige käsitsi- või masinpuhastus vastavalt kasutuskoormusele, määrdumisele ja ligipääsetavusele.

PERIOODILINE PUHASTUS



• Kerge määrdumine: pinna taastav pihustuspuhastus. Kasutage neutraalset puhastusainet ja põrandahooldusvahendit koos punase padjaga. Sobiv kiirus on 165–330 p/min.



• Tugev määrdumine: masinpesu ja veeimemine. Kandke põrandale puhastuslahus (lahjendatult pH 10–11), laske toimida 5–10 minutit. Peske tugeva ühe kettaga põrandapesumasina ja punase padjaga. Eemaldage must vesi kohe veeimuriga. Loputage puhta veega ja laske kuivada.

PLEKKIDE EEMALDAMINE



• Töödelge plekke kohe. Eemaldage need käsitsi valge/punase nailonpadja ja neutraalse puhastusainega. Lahusteid ei tohi kasutada. Liikuge pleki servast keskme poole. Seejärel loputage ja pühkige puhta veega üle.

Kahtluste või täpsustuste korral pöörduge lisateabe saamiseks kohaliku Tarketti esindaja poole.

Furamo OÜ | Veskiposti 2, 10138 Tallinn | +372 5648 4465 | info@furamo.ee | furamo.ee
Registrikood 11793201 | KMKR EE101382397