

DLW LINOLEUMI PUHAUSTUS- JA HOOLDUSJUHEND

NEOCARE™ pinnatöötlustega linoleum

Sobib toodetele: Marmorette & LCH / Arabesque / Colorette / Uni Walton / Lino Art / Linoeco

NEOCARE™ on tehases paigaldatud pinnatöötlus, mis kaitseb põrandakatet mustuse, plekkide ja kriimustuste eest. Tootja andmetel ei vaja pind kasutusaja jooksul kohustuslikku vahatamist ega metalliseerimist; soovi korral on täiendav kaitsetöötlus siiski võimalik.

PUHAUSTUSVAHENDID JA -SEADMED

Niiske pühkimine	Painduv mopiraam, eelistatavalt ühekordsete antistaatiliste ja/või eelimmutatud lappidega.
Käsitsi pesemine	Lame mop ja pestav mikrokiudlapp.
Mehaaniline puhastus	Kombineeritud põrandapesumasin, rootorpuhasti või üheketasmasin.
Puhastusketas	3M värvikoodiga ketas või samaväärne; vastavalt puhastusastmele punane, heleroheline või melamiin.
Aurupuhastus	Järgida aurupuhastusseadme tootja juhiseid.

ESMANE PUHAUSTUS / KASUTUSELEVÕTT

Eemalda lahtine mustus niiske pühkimisega. Seejärel vali puhastusviis vastavalt määrumise astmele.

Vähe määrunud	Vesi ilma puhastusaineta või neutraalne puhastusaine.	Niiske pühkimine ja vajadusel mehaaniline pesu. Melamiinketast võib kasutada tugevama määrumise korral.
Tugevam määrumine	Neutraalne või aluseline puhastusaine.	Mehaaniline puhastus 150-300 p/min koos musta vee kohese eemaldamisega; sobiv punane või sinine ketas.

Täiendav esmane kaitsetöötlus polümeerdispersiooni või iseläikiva emulsiooniga ei ole NEOCARE™ pinnal vajalik.

REGULAARNE / IGAPÄEVANE PUHAUSTUS

Eemalda lahtine mustus ja tolm niiske pühkimisega. Kinnise mustuse korral pese põrand käsitsi või masinaga.

Käsitsi	Vesi või vajadusel neutraalne puhastusaine, desinfitseeriv puhastusaine või hooldav puhastusaine.	Niiske pühkimine → pesu lameda mopi ja mikrokiudlapiga.
Mehaaniliselt	Vesi või vajadusel neutraalne/hooldav puhastusaine.	Niiske pühkimine → masinpesu 150-300 p/min, punane või heleroheline ketas, musta vee eemaldamine.

Ruumides, kus desinfitseerimine on vajalik (nt haiglaruumid), soovib tootja vaheldumisi kasutada neutraalset puhastusainet ja amiinivaba desinfitseerivat puhastusainet.

VAHEPUHAUSTUS JA SÜVAPUHAUSTUS

Kui tavapärase hoolduspuhastus ei anna enam soovitud tulemust, võib teha intensiivsema puhastuse. Puhastussagedus tuleb kohandada ruumi kasutusköormuse ja asukoha järgi.

Käsitsi süvapuuhastus	Aluseline puhastusaine.	Niiske pühkimine → punase ristkülikukujulise padjaga puhastus → loputamine puhta veega.
Mehaaniline süvapuuhastus	Aluseline puhastusaine.	Niiske pühkimine → masinpesu 150-300 p/min punase või helerohelise kettaga → musta vee eemaldamine → loputamine.
Melamiin	Vesi või neutraalne puhastusaine.	Mehaaniline puhastus melamiinkettaga 150-300 p/min koos musta vee eemaldamisega.
Aurupuhastus	Vesi või neutraalne puhastusaine.	Järgida seadme tootja juhiseid.

Ära kasuta puhastusainet, mille pH on üle 10.

ENNETAV HOOLDUS

- Sissepääsude juures kasuta piisavalt suurt porimatisüsteemi. Tootja soovitus on vähemalt 4-6 sammu ehk ligikaudu 5 m pikkune puhastusala; matte tuleb regulaarselt puhastada.
- Mõnedes kummitoodetes kasutatavad vananemistvastased lisandid võivad pikaajalisel kokkupuutel põhjustada püsiva pruuni värvimuutuse. Kasuta heledaid, mittemäärivaid kummiosi või sobivaid vinüül-/polüetüleenmaterjale.
- Värvipigmentid (nt juuksevärv), roostetavad metallanumad ja terrakotapotid võivad tekitada plekke, mida ei pruugi olla võimalik eemaldada.
- Puhastusmeetod ja -sagedus tuleb alati kohandada liikluskoormuse ja ruumi kasutusotstarbega.

KOHALIKUD KRIIMUSTUSED JA PARANDUSED

NEOCARE™ pinnatöötlustega DLW linoleumi saab tootja juhiste järgi lokaalsete tugevamate kahjustuste korral taastada spray-buffing-meetodil üheketasmasina ja punase kettaga.

Allikas: Gerflor - NEOCARE™ pinnatöötlustega DLW linoleumi ametlikud puhastus- ja hooldusjuhised. Käesolev dokument on eestikeelne tõlge ja kasutusabivahend. Tehniliste tööde korral kontrolli alati tootja viimast kehtivat originaaljuhendit.